

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	RUBEN DARIO Nº 3099	ROL S.I.L Nº	4633-018
24	DE PROPIEDAD DE JORGE ZAMORA AGUILAR		
25	RUT Nº 10.915.150-5	DOMICILIADO EN	RUBEN DARIO Nº 3099
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 1440	Nº	1286 AÑO 2002
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	FOR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº	465/07	
32	DE FECHA 06.03.07		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 133,34	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	L.G.U. y C. / D.F.L. Nº2/59	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	NELSON CORVACHO ESCALONA	RUT.: 10.389.033-0
36	CALCULISTA	NELSON CORVACHO ESCALONA	RUT.: 10.389.033-0
37	SUPERVISOR	NELSON CORVACHO ESCALONA	RUT.: 10.389.033-0
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	NELSON CORVACHO ESCALONA	RUT.: 10.389.033-0
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADO EN SU DESLINDE SUR Y NORTE (CON CARTAS NOTARIALES).		
	- SU DESTINO ES VIVIENDA.		
	- LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA D.O.M		
40,1	EL DIA 14.03.07.		
42	PAGO DE DERECHOS \$16.135.-	ORDEN DE INGRESO 601382	FECHA 06.03.07

Flor Fortes Bascuñan
FLOR FORTES BASCUÑAN
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/FFB/gfm.260307



Carlos Reyes Villalobos
CARLOS REYES VILLALOBOS
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

KCF
2803.07