

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. RECOLETA Nº 1267	ROL S.I.I. Nº	2068 - 6
24	DE PROPIEDAD DE CORPORACION BUENOS AIRES TANGO CLUB		
25	RUT Nº 70.480.700-7	DOMICILIADO EN	RECOLETA Nº 1267
26	REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL BUSTOS VELASQUEZ		
27	RUT Nº 4.958.019-3	DOMICILIADO EN	RECOLETA Nº 1267
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 9475	Nº 10578	AÑO 1976
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 636/07		
32	DE FECHA 27.03.07		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	313,62	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JUAN PASTENES PINO	RUT.: 2.855.513-K
36	CALCULISTA	JUAN PASTENES PINO	RUT.: 2.855.513-K
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE	MAXIMILIANO RUBIO	ROL.: 5.299.589-2
39	CONSTRUCTOR	JUAN PASTENES PINO	RUT.: 2.855.513-K
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION ADOSADO EN SUS DESLINDE NORTE, SUR Y ORIENTE, EN UNO Y DOS PISOS.		
	- SU DESTINO ES DISCOTEQUE, RESTAURANT.		
	- SE ADJUNTA INFORME DE SEGURIDAD EMITIDO POR LA EMPRESA ASP, ASESORIAS EN SEGURIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.		
40,1	- LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA D.O.M. EN VISITA 02.04.07.		
42	PAGO DE DERECHOS \$ 16.135.-	ORDEN DE INGRESO 605638	FECHA 27.03.07


FLOR FORTES BASCAÑAN
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN


 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 CARLOS REYES AVALOS
 ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


 Miguel Bustos V.


 RBM/FFB/gfm.050407