

ORD. N°1840/ 07 2016

ANT.: Prov.: 23/04-01-2016

MAT.: Tapa Cámara de Inspección reparada

RECOLETA, 19 ENE 2016

DE : MAURICIO ESPINOZA INOSTROZA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

A : CAPITAN DE CARABINEROS
INGMAR CASTILLO YEVENES
SUB COMISARIA RECOLETA SUR
DAVILA BAEZA N° 898 RECOLETA

Junto con saludar, y en respuesta al oficio N° 459 enviado a esta Dirección de Obras por su unidad, informo que lo solicitado fue reparado por el Departamento de Operaciones y Emergencias municipales, según lo observado en visita inspectiva realizada el día 17/12/2015. Se adjunta foto y cuadro resumen con la solicitud.

Of.N°	Referencia	Dirección	Tipo	Medida	Tipo Solución	Unidad Vecinal
459	Subcomisaria Recoleta Sur	Calle Dávila Baeza Frente N° 715	Tapa Cámara Reparar	60x60	Reparada	N° 32

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO ESPINOZA INOSTROZA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

EGM
EGM/jrb 14.01.16
Distribución:
- INTERESADO
CC:
Of. de Partes DOM
Archivo Construcción

IDDOC: 1030207