

**Rectifica Certificado de Recepción Definitiva Total N° 48/11 de fecha 24.05.2011, otorgado por la DOM de Recoleta.**

**UBICACIÓN:**

**MAESTRA LIDIA TORRES N° 425**

**RESOLUCIÓN SECCION 9ª N° 07 /18**  
**RECOLETA,**

**28 FEB. 2018**

**VISTOS:**

1. Permiso de Edificación N° 06/11 de fecha 02.02.2011.
2. Certificado de Recepción Definitiva Total N° 48/11 de fecha 24.05.2011.
3. Carta ING DOM N° 481/18 de fecha 20.02.2018, que solicita rectificar rol de avalúo fiscal del inmueble señalado.
4. Certificado de Avalúo Fiscal emitido por SII, con fecha 09.01.2018, para el inmueble emplazado en Maestra Lidia Torres N° 425.

**TENIENDO PRESENTE:**

Lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su Artículo 24°; y, en de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su Capítulo IV.

**RESUELVO:**

1. **RECTIFIQUESE** el Certificado de Recepción Definitiva Total N° 29/17 de fecha 05.05.2017, otorgado por la DOM de Recoleta en lo siguiente:

**a. DONDE DICE:**

**Rol S.I.I.: 1169 - 01**

**a. DEBE DECIR:**

**Rol S.I.I.: 1169 - 02**

2. **LA PRESENTE RESOLUCIÓN** formará parte del Certificado de Recepción Definitiva Total N° 48/11 de fecha 24.05.2011, otorgado por la DOM de Recoleta.
3. **ARCHIVASE** copia de la presente Resolución en el expediente correspondiente, junto al Certificado de Recepción Definitiva Total N° 48/11 de fecha 24.05.2011; en el Archivador de Registro Correlativo de Certificado de Recepción Definitiva del año 2011 y en el archivo especial de Resoluciones de la DOM.
4. **ENTREGUESE** el original de esta Resolución al interesado para los fines pertinentes.



**ALFREDO PARRA SILVA**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**MEI/mei.22.02.2018**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- Archivo Especial de Resoluciones
- Archivo de Certificados de Recepción Definitiva año 2011
- Departamento de Edificación

I.D.Doc.: 1353985