



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. RECOLETA Nº 4098	ROL S.I.I. Nº 6635 - 157	
24	DE PROPIEDAD DE AMANDA SOTELO ORELLANA		
25	RUT Nº 8.770.005-4	DOMICILIADO EN ADELA MARTINEZ Nº 452	
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 11.769	Nº 19.099	AÑO 2006
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 01944		
32	DE FECHA 08.08.06		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 99,0	M2	
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOSE LUIS CARO REYES	RUT.: 13.676.964-2
36	CALCULISTA	JOSE LUIS CARO REYES	RUT.: 13.676.964-2
37	SUPERVISOR	JOSE LUIS CARO REYES	RUT.: 13.676.964-2
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	JOSE LUIS CARO REYES	RUT.: 13.676.964-2
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA PARCIALMENTE EDIFICIO DE UN PISO ADOSADO EN SUS DESLINDES PONIENTE Y SUR.		
	- LA PARTE RECEPCIONADA ES UN LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN RECOLETA Nº 4098 Y SU DESTINO ES RESTAURANT.		
40.1			
42	PAGO DE DERECHOS \$16.023.-	ORDEN DE INGRESO 0551644	FECHA 08.08.06

RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

