



I. Municipalidad de Recoleta

**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA INSPECCION**

N° 35
ING. N° 2958/01
N° ROL 5001-02
N° RUT _____

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL DE AMPLIACION

Certifico que la propiedad ubicada en calle Av. Dorsal N° 1195
con una superficie de 21,24 m² en un piso
Perteneiente a María Fabia Díaz Díaz
destinada a Habitacional fue construido en
conformidad al Permiso de Edificación, N° 292
de fecha 24.05.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto
asciende a: \$ 1.632.060.-

P.O.N. N°	<u>259/01 Ley 19.583/19.667</u>	\$	<u>-----</u>
P.O.N. N°	<u>292/01</u>	\$	<u>1.632.060.-</u>
P.O.N. N°	_____	\$	_____
P.O.N. N°	_____	\$	_____
TOTAL		\$	<u>1.632.060.-</u>

La Inspección se efectuó el 13 de Junio de 2001
y la Recepción el 13 de Junio de 2001


**RAUL PRADO DIAZ
PROFESIONAL
OFICINA INSPECCION**


**CAREOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

NOTAS

Superficie de Vivienda y otros destinos:		
Vivienda	<u>21,24</u>	m ²
Otros Destinos	_____	m ²
Total	<u>21,24</u>	m ²

*Apeula 19/06/01
Requisito Dcto Sr.
Juan Prado.
Reut. 9.525.113-0
X. Juan Prado*