



I. Municipalidad de Recoleta

**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA INSPECCION**

Nº 13 JUL. 2001 47

ING. Nº 2985/01

Nº ROL 2171-20

Nº RUT \_\_\_\_\_

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL PARCIAL**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Puma Nº 1306

con una superficie de 92,40 m<sup>2</sup> de un piso

Perteneciente a Juan Berlan Jadue Galiataki

destinada a Taller Inofensivo fue construido en

conformidad al Permiso de Edificación, Nº 05

de fecha 14.01.97 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto

asciende a: \$ 7.966.728.-

P.O.N. Nº 05/97 \$ 7.966.728.-

P.O.N. Nº \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

P.O.N. Nº \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

P.O.N. Nº \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 7.966.728.-

La Inspección de Línea se efectuó el 21 de Junio de 2001

y la Recepción Definitiva el 28 de Junio de 2001

- Deberá retirar cubierta de patio en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de Recepción.
- Adjunta carta de cambio de Profesional.

**RAUL PRADO DIAZ  
PROFESIONAL  
OFICINA INSPECCION**



**CARLOS REYES VILLALOBOS  
ARQUITECTO  
\*DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**NOTAS:**

Superficie de Vivienda y otros destinos:

Vivienda	_____	m <sup>2</sup>
Otros Destinos	<u>92,40</u>	m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<u>92,40</u>	m <sup>2</sup>

*Relato de obra  
S. Prado de la  
fuente.  
Fert. 5-2001-2003-  
X. [Signature]*