

27 JUL. 2001



1. Municipalidad de Recoleta

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA INSPECCION

N° 57  
ING. N° 3270 (13.07.01)  
N° ROL 3372 - 27  
N° RUT 79.903.030-6/

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL PARCIAL

Certifico que la propiedad ubicada en calle EL ROBLE N° 282  
con una superficie de 424,16 m<sup>2</sup> de dos pisos  
Pertenece a José León y Cía Ltda. R.L. S.R. José A. León González  
destinada a Taller de Reparación de Equipos de Aires Acondicionado  
fue construido en conformidad al Permiso de Edificación  
N° 84 de fecha 08.02.01. otorgado por este departamento  
y cuyo presupuesto asciende a: \$43.522.633.-

P.O.N. N°	<u>84/01</u>	\$	<u>43.522.633.-</u>
P.O.N. N°	<u>                    </u>	\$	<u>                    </u>
P.O.N. N°	<u>                    </u>	\$	<u>                    </u>
P.O.N. N°	<u>                    </u>	\$	<u>                    </u>
TOTAL		\$	<u>43.522.633.-</u>

La Inspección de Línea se efectuó el 24 de Julio de 2001  
y la Recepción Definitiva el 25 de                      de 2001

**RAUL PRADO DIAZ**  
PROFESIONAL  
OFICINA INSPECCION

**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOTAS:

Superficie de Vivienda y otros destinos:		
Vivienda	<u>                    </u>	m <sup>2</sup>
Otros Destinos	<u>424,16</u>	m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<u>424,16</u>	m <sup>2</sup>

*Pub. 12.689.751-2*  
*X*  
*31/7/2001*