DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA INSPECCION

Nº 64 20 AGO 2001

ING. Nº 345/01

Nº ROL 2792-34

Nº RUT

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Certifico que la propiedad ubicada en calle Presidente Wilson Nº 0892

con una superficie de 287,79 m^2 de dos pisos

Perteneciente a Carmen Aguilar Garay

destinada a Casa de Reposo fue construido en

conformidad al Permiso de Edificación Nº 377

de fecha 02.11.99 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto

asciende a: $ 28.000.528.-

P.O.N. Nº 377/99 $ 28.000.528.-

P.O.N. Nº $

P.O.N. Nº $

P.O.N. Nº $

TOTAL $ 28.000.528.-

La Inspección de Línea se efectuó el 05 de Julio de 2001,

y la Recepción Definitiva el 07 de Agosto de 2001.

- Escritura de Servidumbre Voluntaria de Tránsito sobre el inmueble, ubicados en calle Jefferson Nº 0891 de fecha 08.10.99.

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS

RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO

CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOTAS:
Superficie de Vivienda y otros destinos:

Vivienda		m^2
Otros Destinos	287,79	m^2
Total	**287,79**	m^2

Carmen Aguilar