



**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA INSPECCION**

N° 40 AGO 2001
ING. N° 3470/01
N° ROL 571-12
N° RUT _____

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle _____ Patronato N° 447
cuenta con Permiso de Edificación N° 6535 del 28.11.88 y Recepción Final N° 4711
y 4710 del 20.04.92 y 22.03.93 de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.

Pertenece a _____ Hernán Diban Ananías
destinada a Comercio fue construido en
conformidad al Permiso de Obra Menor N° 40
de fecha 27.07.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto
asciende a: \$ 250.000.-

P.O.M. N°	<u>40/01</u>	\$	<u>250.000.-</u>
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P. PR. N°	_____	\$	_____
TOTAL		\$	<u>250.000.-</u>

La Inspección se efectuó el 23 de Agosto de 2001
y la Recepción el 28 de Agosto de 2001

NOTAS:

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.

Recibe
Hernán Diban
9.351.177-4
31/08/01

RAUL PRADO DIAZ
PROFESIONAL
OFICINA INSPECCION

CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES