

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES OFICINA INSPECCIO

| <u>N</u> . | CLI. TAM. | |
|------------|--------------|--|
| N° 77 | 21 251. 2001 | |
| ING. N° | 3669/01 | |
| N° ROL | 484-13 | |
| Nº RUT | 11-1-48 | |

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL **OBRA MENOR**

| Certifico que la propiedad ubicada en calle <u>Ernesto Pinto Lagarrigue Nº 364</u> | | | |
|--|--|--|--|
| cuenta con Certificado de Antigüedad Nº A-25 del 22.09.98, Permiso de Edificación | | | |
| N° 152 del 22.09.98 y Recepción Final N° 07 del 14.01.99 de la Dirección de Obras | | | |
| Municipales de Recoleta. | | | |
| Perteneciente a Patrick Marie Jacques Schneider | | | |
| destinada a Restaurant fue construido en | | | |
| conformidad al Permiso de <u>Obra Menor</u> , Nº <u>16</u> | | | |
| de fecha 18.05.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto | | | |
| asciende a: \$\(\sum_{\text{\colored}} \sum_{\text{\colored}} \sum_{\text{\colored}} \) | | | |
| P.O.M. N° 16/01 \$ 2.000.000 | | | |
| P.O.M. N° \$ | | | |
| P.O.M. N°\$ | | | |
| P. PR. N° \$, | | | |
| TOTAL \$ <u>2.000.000</u> | | | |
| La Inspección se efectuó el 11 de Septiembre de 2001 , | | | |
| y la Recepción el 12 de Septiembre de 2001 . | | | |
| NOTAS: - Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida | | | |

y recepcionada.

DIRECTOR

PROFESIONAL OFICINA INSPECCION

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

2 1 SET. 2001