

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES OFICINA INSPECCION

	1	N°	83	118 001	. 2001
	1	ING. N°	3890	3890/01	
		N° ROL _		6220-32	
CERT	TFICADO DE RI				
Certifico que la propiedad ubicada en calle			Torcazas Nº 3868		
con una superficie de					
Perteneciente a					
destinada a Ha					
conformidad al Permiso de					
de fecha13.09.01_					
asciende a: \$ 2.007.17	77				
P.O.N. N°Caseta	Sanitaria	_ \$		TH	3
2.O.N. N°\$		_ \$	2.007.177		
P.O.N. N°		_ \$			
P.O.N. N°	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_ \$		-0 14 ×	
	TOTAL	. \$	2.007.	177	<u>-</u>
La Inspección de Línea se e	efectuó el 27_	de	Septiembre	: de	2001 ,
y la Recepción Definitiva					2001
			L DM	10	
	SHIP DE				
RALL PRODO D		JORG		IO CARM	
ARQUITECTO	DI DI		CONSTRUC DE OBRAS		
NOTAS:	1				

Superficie de Vivienda y otros destinos:

Vivienda: Caseta S. 11,76 m² m² Ampl. 26,98

Otros Destinos

m² 38,74 Total

1 8 OCT. 2001