



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA DE INSPECCION**

N° 88 30 OCT. 2001  
 ING. N° 3853/01  
 N° ROL 968-18  
 N° RUT \_\_\_\_\_

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL  
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Recoleta N° 759  
 cuenta con Permiso de Edificación N° A-3 del 23.03.01 y Recepción Final  
 N° A-3 del 23.03.01 de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.

Pertenciente a Convento Recoleta Dominicana, R. Legal Sr. Rvdo. Padre Cristian Asmussen  
 destinada a Templo fue construido en  
 conformidad al Permiso de Obra Menor, N° 23  
 de fecha 15.06.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto  
 asciende a: \$ 76.673.023.-


P.O.M. N°	<u>23/01</u>	\$	<u>76.673.023.-</u>
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P. PR. N°	_____	\$	_____
<b>TOTAL</b>		\$	<u>76.673.023.-</u>

La Inspección se efectuó el 23 de Octubre de 2001  
 y la Recepción el 24 de Octubre de 2001

**NOTAS:**

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.
- Esta Recepción corresponde a la 1ª Etapa de las obras de restauración del Proyecto de Arquitectura "Restauración Cuerpo Fachada Templo Recoleta Dominicana".

  
**RAUL PRADO DIAZ  
PROFESIONAL  
OFICINA INSPECCION**

  
**JORGE NARANJO CARMONA  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

5.10.01  
CAMINO GRATE V.  
RUT. 8.749.303-2  
