



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA DE INSPECCION**

Nº 90 **08 NOV. 2001**
ING. Nº 3699/01
Nº ROL 3368-10
Nº RUT _____

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL PARCIAL

Certifico que la propiedad ubicada en calle Av. Recoleta Nº 2311 y Nº 2307
con una superficie de 388,74 m² de un piso
Pertenece a Luisa Eugenia Carroza Lagos
destinada a Comercio fue construido en
conformidad al Permiso de Edificación, Nº 203
de fecha 28.03.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto
asciende a: \$ 22.577.442.-

P.O.N. Nº	<u>203/01</u>	\$	<u>22.577.442.-</u>
P.O.N. Nº	_____	\$	_____
P.O.N. Nº	_____	\$	_____
P.O.N. Nº	_____	\$	_____
TOTAL		\$	<u>22.577.442.-</u>

La Inspección de Línea se efectuó el 25 de Septiembre de 2001
y la Recepción Definitiva el 31 de Octubre de 2001

- La construcción está acogida al Art. 122 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, según Escritura Nº 6.283 del 08.11.2000.
- Se recepciona el Local individualizado con el N° 2311

**RAUL PRADO DIAZ
PROFESIONAL
OFICINA INSPECCION**

**CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

NOTAS:

Superficie de Vivienda y otros destinos:		
Vivienda	_____	m ²
Otros Destinos	<u>49,00</u>	m ²
Total	<u>49,00</u>	m ²

SARA CARVALLO
8.016.637-4

09 NOV. 2001