



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA DE INSPECCION**

Nº 14 **13 MAR. 2002**
 ING. Nº 870/02
 Nº ROL 3357-44
 Nº RUT _____

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Certifico que la propiedad ubicada en calle El Roble Nº 1142
 con una superficie de 202,24 m² de un piso.
 Perteneciente a Luis López Salas
 destinada a Taller de Confecciones de Prendas de Vestir fue construido en
 conformidad al Permiso de Edificación, Nº 148,
 de fecha 28.06.96 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto
 asciende a: \$ 8.821.112.-

P.O.N. Nº	<u>148/96</u>	\$	<u>15.765.000.-</u>
P.O.M. Nº	<u>81/01</u>	\$	<u>20.000.-</u>
P.O.N. Nº	_____	\$	_____
P.O.N. Nº	_____	\$	_____
TOTAL		\$	<u>8.821.112.-</u>

La Inspección se efectuó el 6 de Diciembre de 2001
 y la Recepción Definitiva el 8 de Marzo de 2002

- Acogido al Artículo 122 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, según Repertorio 1709-2001 del 15.11.01.
- Certificado de Calificación del Sesma Nº 00424 del 08.08.01.

RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO
OFICINA DE INSPECCION

CARLOS REYES VIELACOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOTAS:

Superficie de Vivienda y otros destinos:		
Vivienda	_____	m ²
Otros Destinos	<u>202,24</u>	m ²
Total	<u>202,24</u>	m²

retire original
Oril Fernando V.
13-3-02