



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA DE INSPECCION**

N° 17 - 3 ABR. 2002  
 ING. N° 543/02  
 N° ROL 4976-03  
 N° RUT \_\_\_\_\_

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL PARCIAL  
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Av. El Salto N° 2833  
 cuenta con Permiso de Edificación N° 1014/62 - 263/88 - 52/95 del 03.08.62 -  
 24.07.88 - 04.04.95 y Recepción Final N° 1177 y 73 del 25.08.88 y 05.06.97 de la  
 Dirección de Obras Municipales de Conchalí y Recoleta.

Pertenciente a Benjamín González Morales  
 destinada a Sucursal Bancaria fue Remodelado en  
 conformidad al Permiso de Obra Menor, N° 72  
 de fecha 22.11.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto  
 asciende a: \$ 32.306.849.-

P.O.M. N°	<u>72/01</u>	\$	<u>32.306.849.-</u>
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P.O.M. N°	_____	\$	_____
P. PR. N°	_____	\$	_____
TOTAL		\$	<u>32.306.849.-</u>

La Inspección se efectuó el 12 de Marzo de 2002  
 y la Recepción el 25 de Marzo de 2002

**NOTAS:**

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.
- Se recepciona solamente el Permiso de Obra Menor N° 72/01.
- La construcción está acogida al Artículo N° 122 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, según Escritura de Renuncia del 18.06.62.
- Tiene un plazo de seis meses, para normalizar el resto de las construcciones y para prorrogar el Art. 122.

  
**RAUL PRADO DIAZ  
PROFESIONAL  
OFICINA INSPECCION**



**CARLOS REYES VILLAEOBOS  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

*Esteban Ferrada Mora*

*Elmundo*