



**I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA DE INSPECCION**

Nº 35 31 MAYO 2002
 ING. Nº 3397/02
 Nº ROL 3408-62
 Nº RUT 708.781-3

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Certifico que la propiedad ubicada en calle El Roble Nº 1031
 con una superficie de 343,47 m² de dos pisos
 Perteneiente a Oswaldo Castro Molina
 destinada a Comercio, Oficina, Bodega Inofensiva y Vivienda fue
 construido en conformidad al Permiso de Edificación, Nº
449/01, de fecha 17.07.01 otorgado por este departamento y
 cuyo presupuesto asciende a: \$ 20.451.908.-

P.O.N. Nº	<u>449/01</u>	\$	<u>20.451.908.-</u>
P.O.M. Nº	<u> </u>	\$	<u> </u>
P.O.N. Nº	<u> </u>	\$	<u> </u>
P.O.N. Nº	<u> </u>	\$	<u> </u>
TOTAL		\$	<u>20.451.908.-</u>

La Inspección se efectuó el 15 de Mayo de 2002
 y la Recepción Definitiva el 16 de Mayo de 2002

- Bodega de alza primas y trompos concreteros y Taller de Reparación de alza primas.

**RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO
OFICINA DE INSPECCION**



NOTAS:

Superficie de Vivienda y otros destinos:		
Vivienda	<u>45,03</u>	<u>m²</u>
Otros Destinos	<u>298,44</u>	<u>m²</u>
Total	<u>343,47</u>	<u>m²</u>

OSWALDO CASTRO M.
O. Castro M.