



**I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA DE INSPECCION**

N° 39 10 JUN. 2002
 ING. N° 3457/02
 N° ROL 469-12
 N° RUT 96.612.040-1 / 0.010.370-9

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Eusebio Lillo N° 440
 cuenta con Permiso de Edificación N° 398 del 10.11.99 y Recepción Final N°36 del
 27.04.00 de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.

Pertenciente a Soc. Inmobiliaria El Convento S.A. - R. Legal Sr. William Banduc Marin
 destinada a Restaurant fue remodelado en
 conformidad al Permiso de Obra Menor, N° 10
 de fecha 05.02.02 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto
 asciende a: \$ 767.000.-

P.O.M. N°	<u>10.02</u>	\$	<u>767.000.-</u>
P.O.M. N°		\$	
P.O.M. N°		\$	
P. PR. N°		\$	
TOTAL		\$	<u>767.000.-</u>

La Inspección se efectuó el 24 de Mayo de 2002
 y la Recepción el 29 de Mayo de 2002


NOTAS:

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.
- Resolución Sanitaria N° 11257 del 07.05.02


**RAUL PRADO DIAZ
PROFESIONAL
OFICINA INSPECCION**


**CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

RPD/gfm.300502


 Sr. Jorge Siadeh 10 JUN. 2002