



**L. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA DE INSPECCION**

N° 50 111 JUL. 2002  
ING. N° 3348/02  
N° ROL 3557-15  
N° RUT 564-1

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL  
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Av. Einstein N° 1171,  
cuenta con Permiso de Edificación N° 306 del 29.05.01 y Recepción Final N° 306 del  
29.05.01 acogida a la Ley N° 19.583-19.667 de la Dirección de Obras Municipales de  
Recoleta. Perteneciente a Laura Lagos Verdugo  
destinada a Comercio fue Habilitado en  
conformidad al Permiso de Obra Menor, N° 12  
de fecha 13.02.02 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto  
asciende a: \$ 300.000.-

P.O.M. N°	<u>12/02</u>	\$	<u>300.000.-</u>
P.O.M. N°		\$	
P.O.M. N°		\$	
P. PR. N°		\$	
<b>TOTAL</b>		\$	<b><u>300.000.-</u></b>

La Inspección se efectuó el 26 de Mayo de 2002  
y la Recepción el 03 de Julio de 2002.

**NOTAS:**

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.

  
**RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO  
OFICINA DE INSPECCION**

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

RPD/sam.090702

Laura M. Lagos Verdugo

Laura Lagos V