



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
OFICINA DE INSPECCION**

57

23 JUL. 2002

Nº 3717/02
Nº DOL 571-17
Nº RUT

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Certifico que la propiedad ubicada en Río de Janeiro Nº 408
con una superficie de 362,74 m² de tres pisos
Perteneiente a Leomar Enrique Fuentes Moroso
destinada a Sala de Venta de Artículos para la Confección de Prendas de Vestir fue
construido en conformidad al Permiso de Edificación
Nº 4974/82 y 33/02 de fecha 19.08.82 y 30.05.02 otorgado por este departamento
y cuyo presupuesto asciende a: \$ 616.800.-

| | | | |
|--------------|--------------------------|----|-------------------------|
| P.O.N. Nº | <u>4974/82 DOM Stgo.</u> | \$ | |
| P.O.N. Nº | <u>33/02</u> | \$ | <u>616.800.-</u> |
| P.O.N. Nº | | \$ | |
| P.O.N. Nº | | \$ | |
| TOTAL | | \$ | <u>616.800.-</u> |

La Inspección de Línea se efectuó el 10 de Julio de 2002
y la Recepción Definitiva el 11 de Julio de 2002

RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO
OFICINA DE INSPECCION



CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOTAS:

Superficie de Vivienda y otros destinos:

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Vivienda | | m ² |
| Otros Destinos | <u>362,74</u> | m ² |
| Total | <u>362,74</u> | m² |

RPD/sam.120702

[Handwritten signature]