



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA DE INSPECCION**

Nº 74      06 SET. 2002  
 ING. Nº 4062/02  
 Nº ROL 368-25  
 Nº RUT 82.353.500-7/

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL  
OBRA MENOR**

Certifico que la propiedad ubicada en calle Av. Recoleta Nº 247,  
 cuenta con Permiso de Edificación Nº        del        y Recepción Final Nº 6  
 del 22.01.99 de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.

Perteneciente a Sociedad Comercial Jadue y Cía. Ltda., R.L. Sr. Víctor R. Jadue Abuhadba  
 destinada a Comercio fue Remodelado en  
 conformidad al Permiso de Obra Menor, Nº 39,  
 de fecha 24.06.02 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto  
 asciende a: \$ 500.000.-

P.O.M. Nº	<u>39/02</u>	\$	<u>500.000.-</u>
P.O.M. Nº	<u>      </u>	\$	<u>      </u>
P.O.M. Nº	<u>      </u>	\$	<u>      </u>
P. PR. Nº	<u>      </u>	\$	<u>      </u>
<b>TOTAL</b>		\$	<b><u>500.000.-</u></b>

La Inspección se efectuó el 3 de Septiembre de 2002  
 y la Recepción el 4 de Septiembre de 2002

**NOTAS:**

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.

  
**RAUL PRADO DIAZ**  
**ARQUITECTO**  
**OFICINA INSPECCION**

  
  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**