



1. Municipalidad de Recoleta

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
OFICINA INSPECCION

N° 08

ING. N° 214/01

N° ROL 171-03

N° RUT \_\_\_\_\_

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL  
OBRA MENOR

Certifico que la propiedad ubicada en calle Bellavista N° 231  
cuenta con Permiso de Edificación N° 79 del (26.10.92) y Recepción Final N° 07 del  
18.03.93 de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.

Pertenece a María Elena Domínguez Necochea

destinada a Industria Inofensiva fue construido en

conformidad al Permiso de Obra Menor N° 87

de fecha 14.12.01 otorgado por este departamento y cuyo presupuesto

asciende a: \$ 1.451.400.-

P.O.M. N° 87/01 \$ 1.451.400.-

P.O.M. N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

P.O.M. N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

P. PR. N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 1.451.400.-

La Inspección se efectuó el 24 de Enero de 2002

y la Recepción el 26 de Enero de 2002

NOTAS:

- Por tratarse de Obras Menores: no se considera alteraciones en la superficie construida y recepcionada.
- Se autoriza la construcción de cobertizos de carácter provisorio, hasta que la D.O.M. solicite tomar línea oficial.

  
RAUL PRADO DIAZ  
PROFESIONAL  
OFICINA DE INSPECCION

  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
CARLOS REYES VILLALOBOS  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS

Con fecha 04.02.02 hace retiro del  
original RF: Jaime Uribe Villagra  
777