



CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA

PARCIAL

TOTAL

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCION DE OBRAS

1	NUMERO R.F. 119	FECHA 19 DIC 2003
2	SOLICITUD N° 1706	FECHA 28.08.03.

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	1089	25.09.02	D.O.M. RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS	1089/02	31.07.02 30.05.03	ARQUITECTO
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE	RF-RE- 150	28.08.03	REV. Y ASESORES INMOB. S.A.
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS OBRAS DE MITIGACION	087181	15.02.03	CLINICA DAVILA
10	OTROS MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION	S/N	28.08.03	ARQUITECTO
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	087181	15.02.03	BOLETA DE GARANTIA
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D - 3986	31.10.03	A. ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	S/N	31.10.03	HIDROSUR
	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D - 3988	31.10.03	A. ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	05212	01.04.03	S.E.C.
16	INSTALACION DE GAS	GG-017-03	15.05.03	NO CUENTA CON SERVICIO DE GAS
17	INSTALACION DE ASCENSORES	08110	15.05.03	S.E.C.
18	INSTALACION DE CALEFACCION (CLIMATIZACION)	S/N	05.03	TERMIKA S.A.
19	TRATAMIENTO DE BASURAS	GG-018-03	13.05.03	MULTIASEO
20	OTROS : PROTECCION AL FUEGO			
	CERTIFICADO DE ASCENSORES	S/N	05.03	ASENSORES SCHINDLER S.A.
	CERTIFICADO DE RESISTENCIA	24.09.02 06.02.03	868193 394213	INGENIERIA DICTUC
	ANALISIS DE SUELO	25660	05.12.03	DECON


1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820	07.10.03	1108/03					
	1820	07.11.03	1336/03					

Ramiro Lopez

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. RECOLETA Nº 464	ROL Nº 567 - 08 Y 567 - 26	
24	DE PROPIEDAD DE CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A.		
25	RUT Nº 96.530.470-3 DOMICILIADO EN AV. RECOLETA Nº 464.		
26	REPRESENTANTE LEGAL MARIO RIVAS SALINAS		
27	RUT Nº 6.057.714-2 DOMICILIADO EN AV. RECOLETA Nº 464.		
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 17928 - 40601	Nº 15.031 - 33.758.	AÑO 1998 - 1991
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 1706		
32	DE FECHA 28.08.03.		
	2,2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	4.929,79	M2
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. Y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	ALEMPARTE BARRERA Y ASOC. ARQTOS.	RUT Nº 79.602.190-k
36	CALCULISTA	MANUEL JOSE RUIZ F.	RUT Nº 4.774.815-1
37	SUPERVISOR	RAUL BAZAN RIED	RUT Nº 5.196.194-3
38	REVISOR INDEPENDIENTE	REVISORES Y ASESORES INMOB. S.A.	ROL Nº 13 - 101
39	CONSTRUCTOR	JOSE ERNESTO PRADO F.	RUT Nº 8.711.639-5
40	INSPECTOR TÉCNICO	RAUL BAZAN RIED	RUT Nº 5.196.194-3
41	NOTA: SE RECEPCIONA SOLAMENTE CENTRO MEDICO, CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO DE CUATRO PISOS MAS UN SUBTERRANEO.		
	40.1		
42	PAGO DERECHOS	14.856.-	ORDEN DE INGRESO Nº 0311936
			FECHA 28.08.03



RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



RBM/RPD/plb. 11.12.03.