

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES <u>DEPTO. DE EDIFICACION</u>

COLV	Nº 12 8.4 ENE 2003
	ING. N° 4856/02
	N° ROL 6614-12
	Nº RUT
CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL OBRA MENOR	
Certifico que la propiedad ubicada en calle _	JUAN CRISTOBAL Nº 4073
cuenta con Permiso de Edificación Nº 32	7 de fecha 18.03.02 y Recepción Final N°
327 del 18.03.02 de la Dirección de Obras	Municipales de Recoleta. Acogido a la Ley
N°19.583.	
Perteneciente a SATURNINA FRAILE PEI	REIRA .
destinada a Comercio fue	e Remodelado en conformidad al
Permiso de Obra Menor ,	N°
	orgado por este departamento y cuyo
presupuesto asciende a: \$ 160.000 ,	
P.O.M. N°75/02	\$
P.O.M. N°	\$
	\$
	\$
TOTAL \$ 160,000 -	
La Inspección se efectuó el <u>27</u> de	Noviembre de 2002,
y la Recepción el <u>12</u> de _	Diciembre de 2002
ACTIVIDAD DEL LOCAL COMERCIAL	1

RAUL PRADO DIAZ ARQUITECTO DEPTO. DE EDIFICACION

RBM/RPD/gfm.171202

CARLOS REVIEW HLALOBOS

ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES