



CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA

PARCIAL



TOTAL



I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

	NUMERO R.F.	FECHA
1	120	26 DIC 2003
	SOLICITUD N°	FECHA
2	02410	27.11.03

DIRECCION DE OBRAS

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	1.093	26.11.03	D.O.M. RECOLETA (STA. FILOMENA 7)
	PERMISO OBRA MENOR	34.186	20.06.90	D.O.M. SANTIAGO
	CERT. RECEPCION FINAL OBRA MENOR	08.498	21.08.90	D.O.M. SANTIAGO (DOMINICA N°24)
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS INFORME ANTIGUEDAD ORD.	187.824	08.06.90	D.O.M. SANTIAGO (DOMINICA N°24)
	CERT. CAMBIO DE DESTINO ORD.	07.166	17.07.90	D.O.M. SANTIAGO (RESTAURANT)
	CERT. CAMBIO DE DESTINO RESOLUC.	01.574	29.08.90	D.O.M. SANTIAGO (COMERCIO)
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	055835	15.12.03	SERVIU
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION (CLIMATIZACION)			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS : PROTECCION AL FUEGO			
	CERTIFICADO DE ASCENSORES			
	RESOLUCION SANITARIA	024.299	17.09.03	SESMA

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21								

[Handwritten Signature]
 Marcelo Feneas
 26.12.2003

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	DOMINICA Nº24 Y SANTA FILOMENA Nº17	ROL Nº	485-06
24	DE PROPIEDAD DE LUIS VERA NIETO		
25	RUT Nº 5.227.106-1	DOMICILIADO EN	DOMINICA Nº 35
26	REPRESENTANTE LEGAL --		
27	RUT Nº --	DOMICILIADO EN	--
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 66.437	Nº 61.517	AÑO 1996
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 02410		
32	DE FECHA 27.11.03		
	2,2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 78,30	M2	
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C. (ART. 124)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA HERNAN CORREA MARQUEZ	RUT Nº	2.529.422-K
36	CALCULISTA	RUT Nº	
37	SUPERVISOR HERNAN CORREA MARQUEZ	RUT Nº	2.529.422-K
38	REVISOR INDEPENDIENTE	ROL Nº	
39	CONSTRUCTOR	RUT Nº	
40	INSPECTOR TÉCNICO	RUT Nº	
41	NOTA : SE RECEPCIONA EL PERMISO DE EDIFICACION Nº 1093/03 CUYO DESTINO ES RESTAURANT, ACOGIDO AL ARTICULO 124 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES CON VENCIMIENTO EL 26.11.06.		
	40.1		
42	PAGO DERECHOS	\$ 14.900.-	ORDEN DE INGRESO Nº 0329325
			FECHA 27.11.03



RAUL PRADO DIAZ

ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



RBM/RPD/gfm.231203



CARLOS REYES VILLAGOBOS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES