


2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	RAUL MONTT Nº 616 ESQ. PASAJE HUACHIPATO Nº 3587	ROL Nº	5635-11
24	DE PROPIEDAD DE JULIO SERGIO ZUÑIGA LEYTON		
25	RUT Nº	DOMICILIADO EN	PJE. HUACHIPATO Nº 3587
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	56062	Nº 36471 AÑO 1989
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN E L CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 787		
32	DE FECHA 14.04.03		
	2,2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	35,55	M2
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C. Artículos 122 y 124		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº 14.461.781-9
36	CALCULISTA	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº 14.461.781-9
37	SUPERVISOR	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº 14.461.781-9
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL Nº
39	CONSTRUCTOR	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº 14.461.781-9
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT Nº
41	NOTA :- EL ARTICULO 124 TIENE UN PLAZO DE 3 AÑOS, CON VENCIMIENTO EL 17.02.06		
	- SE RECEPCIONA SOLAMENTE EL LOCAL COMERCIAL Y LA CONSULTA MEDICA, QUEDANDO PENDIENTE EL PERMISO DE EDIFICACION Nº 210/90.		
	- LOS LOCALES RECEPCIONADOS TIENEN LOS NUMEROS: RAUL MONTT Nº618 y 616.		
42	PAGO DERECHOS	\$ 14.753.-	ORDEN DE INGRESO Nº 0285337 FECHA 14.04.03


RAUL PRADO DIAZ
 ARQUITECTO
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


CARLOS REYES VILLALOBOS
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/RPD/gfm.230503


 27 MAY 2003