



# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA

PARCIAL



TOTAL



I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCION DE OBRAS

	NUMERO R.F.	FECHA
1	62	2 JUL 2003
	SOLICITUD N°	FECHA
2	546	12.03.03

## 1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

### 1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION			
	<b>OBRA MENOR</b>	<b>55</b>	<b>10.11.00</b>	<b>D.O.M. RECOLETA</b>
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS PERMISO PRIMITIVO	1961	30.12.68	D.O.M. SANTIAGO
	<b>CERTIFICADO RECEPCION FINAL</b>	<b>S/N</b>	<b>22.08.72</b>	<b>D.O.M. SANTIAGO</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION (CLIMATIZACION)			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS : PROTECCION AL FUEGO			
	CERTIFICADO DE ASCENSORES			
	<b>CERTIFICADO DE NUMERO</b>	<b>0885</b>	<b>05.06.03</b>	<b>D.O.M. RECOLETA</b>

### 1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820	07.04.03	361/03					

*[Handwritten signature and notes]*


2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	PATRONATO Nº 307	ROL Nº 471-34	
24	DE PROPIEDAD DE MIGUEL JADUE ABUAWAD		
25	RUT Nº 7.341.377-5	DOMICILIADO EN	PATRONATO Nº 307
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 19.013	Nº 22.655	AÑO 1968
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP.2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº		
32	DE FECHA		
	2.2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JORGE CHIONG PEDRAZA	RUT Nº
36	CALCULISTA		RUT Nº
37	SUPERVISOR		RUT Nº
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL Nº
39	CONSTRUCTOR		RUT Nº
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT Nº
41	NOTA: - SE RECEPCIONAN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN:		
	PATRONATO Nº 325, 321, 319, 317, 305 y 301 (6) y		
	SANTA FILOMENA Nº 397 - 389 (2) Y QUEDAN PENDIENTES LOS LOCALES COMERCIALES		
	UBICADOS EN SANTA FILOMENA Nº 387, 383 y 381 (3)		
42	PAGO DERECHOS	\$ 14.636	ORDEN DE INGRESO Nº 0274982      FECHA 12.03.03

  
**RAUL PRADO DIAZ**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/RPD/gfm.090603

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

  
**Simon Salve Salve**