



# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA

PARCIAL

TOTAL

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCION DE OBRAS

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | NUMERO R.F.<br>65     | FECHA<br>27 JUN 2003 |
| 2 | SOLICITUD N°<br>01219 | FECHA<br>20.06.03    |

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES


|      | DOCUMENTO                                  | NUMERO      | FECHA    | ENTIDAD EMISORA O VISADORA |                 |
|------|--|-------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 3    | CERT. APROBACION ANTEPROYECTO              |             |          |                            |                 |
| 4    | PERMISO DE EDIFICACION                     | 4.1         | 342      | 20.06.00                   | D.O.M. RECOLETA |
|      |  | 4.2         | 602      | 20.06.03                   | D.O.M. RECOLETA |
| 5    | CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.  |             |          |                            |                 |
| 6    | LIBRO DE OBRAS                             |             |          |                            |                 |
| 7    | INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE          |             |          |                            |                 |
| 8    | INFORME DE LA INSPECCION TECNICA           |             |          |                            |                 |
| 9    | GARANTIAS                                  |             |          |                            |                 |
| 10   | OTROS                                      |             |          |                            |                 |
|      | CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS            | NUMERO      | FECHA    | ENTIDAD EMISORA O VISADORA |                 |
| 11   | ESTADO DE PAVIMENTOS                       | 132         | 03.12.02 | M.O.P.                     |                 |
| 12   | INSTALACION DE ALCANTARILLADO              | D-2002-1635 | 23.05.02 | AGUAS ANDINAS              |                 |
| 13   | EVACUACION DE AGUAS LLUVIA                 |             |          |                            |                 |
| 14   | INSTALACION DE AGUA POTABLE                | D-2002-1634 | 25.05.02 | AGUAS ANDINAS              |                 |
| 15   | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR             | 22456       | 12.12.01 | SEC                        |                 |
| 16   | INSTALACION DE GAS                         | 02492       | 25.03.02 | SEC                        |                 |
| 17   | INSTALACION DE ASCENSORES                  |             |          |                            |                 |
| 18   | INSTALACION DE CALEFACCION (CLIMATIZACION) |             |          |                            |                 |
| 19   | TRATAMIENTO DE BASURAS                     |             |          |                            |                 |
| 20   | OTROS : PROTECCION AL FUEGO                |             |          |                            |                 |
|      | CERTIFICADO DE ASCENSORES                  |             |          |                            |                 |
| 20.1 | SELLO VERDE                                | 245         | 18.03.02 | OK GLOBAL                  |                 |
| 20.2 | CERTIFICADO DE CALIFICACION                | 01776       | 07.03.00 | SESMA                      |                 |

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

|    | INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA | INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA |
|----|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 21 |         |          |          |          |         |          |          |          |
|    |         |          |          |          |         |          |          |          |

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

|      |  |                         |                            |
|------|--|-------------------------|----------------------------|
| 22   | 2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN   |                         |                            |
| 23   | SANTOS DUMONT Nº 734   | ROL Nº 1065-43          |                            |
| 24   | DE PROPIEDAD DE <b>MARCOS DIDIER GALLO</b>   |                         |                            |
| 25   | RUT Nº 6.471.012-K   | DOMICILIADO EN          | SANTOS DUMONT Nº 734       |
| 26   | REPRESENTANTE LEGAL  |                         |                            |
| 27   | RUT Nº   | DOMICILIADO EN          |                            |
| 28   | PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 52956   | Nº 55336                | AÑO 1999                   |
| 29   | DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO   |                         |                            |
| 30   | CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.   |                         |                            |
| 31   | POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 01219  |                         |                            |
| 32   | DE FECHA 20.06.03  |                         |                            |
|      | 2,2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO   |                         |                            |
| 33   | 2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE   | 470,82                  | M2                         |
| 34   | 2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C. (ART. 122)  |                         |                            |
|      | LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :                     |                         |                            |
| 35   | ARQUITECTO PROYECTISTA   | JORGE SEGEUR VALENZUELA | RUT Nº 7.935.737-5         |
| 36   | CALCULISTA   | JORGE SEGEUR VALENZUELA | RUT Nº 7.935.737-5         |
| 37   | SUPERVISOR   | JORGE SEGEUR VALENZUELA | RUT Nº 7.935.737-5         |
| 38   | REVISOR INDEPENDIENTE  |                         | ROL Nº                     |
| 39   | CONSTRUCTOR  | JORGE SEGEUR VALENZUELA | RUT Nº 7.935.737-5         |
| 40   | INSPECTOR TÉCNICO  |                         | RUT Nº                     |
| 41   | NOTA: - ACTA DE CAMBIO DE PROFESIONAL (10/2002) DE ARQUITECTO MAGDALENA VALENZUELA CRUZ A JORGE SEGEUR VALENZUELA, FECHA QUE ASUME 31.10.02. |                         |                            |
|      | - CERTIFICADO DE CALIFICACION DEL SESMA DE LA ACTIVIDAD FABRICA DE MASAS HORNEADAS SIN RELLENO ES CALIFICADA DE INOFENSIVA.                  |                         |                            |
| 40.1 | - PROFESIONALES DE LA D.O.M. CONSTATARON EL ESTADO DEL PAVIMENTO. SE ADJUNTO ORD. Nº 132/2002 DEL M.O.P.                                     |                         |                            |
| 42   | PAGO DERECHOS  | \$ 14.915.-             | ORDEN DE INGRESO Nº 297184 |
|      |  |                         | FECHA 20.06.03             |



**RAUL PRADO DIAZ**  
ARQUITECTO  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/RPD/gfm.250603



**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES