



CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA

PARCIAL

TOTAL

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCION DE OBRAS

1	NUMERO R.F. 93	FECHA 03 OCT. 2003
2	SOLICITUD N° 01800	FECHA 12.09.03

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES


	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA	
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO				
4	PERMISO DE EDIFICACION	4.1	799	29.05.61	D.O.M. SANTIAGO (C/R.F.)
		4.2	793	29.05.61	D.O.M. SANTIAGO
		4.3	03	13.01.94	D.O.M. RECOLETA (C/R.F.)
		4.4	785	09.09.03	D.O.M. RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.				
6	LIBRO DE OBRAS				
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE				
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA				
9	GARANTIAS				
10	OTROS CERTIF. DE RECEP. FINAL	10.1	S/N	30.08.65	D.O.M. SANTIAGO (DEL P.E. N°799/61)
		10.2	21	15.04.94	D.O.M. RECOLETA (DEL P.E. N°03/94)
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA	
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	049560	05.05.00	SERVIU	
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	106126	23.04.03	A. ANDINAS	
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA				
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	387182	23.04.03	A. ANDINAS	
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	01571	31.01.00	SEC	
16	INSTALACION DE GAS				
17	INSTALACION DE ASCENSORES				
18	INSTALACION DE CALEFACCION (CLIMATIZACION)				
19	TRATAMIENTO DE BASURAS				
20	OTROS : PROTECCION AL FUEGO				
	CERTIFICADO DE ASCENSORES				

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820	05.06.03	712/03					
	1820	16.07.03	770/03					

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA


22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	DARDIGNAC Nº79	ROL Nº 234-17	
24	DE PROPIEDAD DE SEBASTIAN OBACH MELHLA		
25	RUT Nº 838.188-7	DOMICILIADO EN NUEVA COSTANERA Nº3196 DEPTO. 31 D	
26	REPRESENTANTE LEGAL --		
27	RUT Nº --	DOMICILIADO EN --	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 6114	Nº 11.114	AÑO 1953
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP.2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº		
32	DE FECHA		
	2,2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADÁ(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	346,49	M2 EN 2 PISOS
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOANNA OBACH KING	RUT Nº 9.497.689-8
36	CALCULISTA	" " "	RUT Nº "
37	SUPERVISOR	" " "	RUT Nº "
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL Nº
39	CONSTRUCTOR	" " "	RUT Nº "
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT Nº
41	NOTA: EL DESTINO DEL P.E. Nº793/61 ES COMERCIAL Y DEL P.E. Nº 799 ES HABITACIONAL.		
	40.1		
42	PAGO DERECHOS	\$ 14.840.-	ORDEN DE INGRESO Nº 0317492 FECHA 12.09.03



RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES


RBM/RPD/gfm.300903

