Recoleta

CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA

print \$ print, print	COLORI	Street, Deep	AME	TAC
DIDE	CCION	1 11-	1 11-41-	2 D 5

PARCIAL		TOTAL	X
	Proposition		

	NUMERO R.F.	FECHA		
1	103	n 5 SEP 2005		
	SOLICITUD Nº	FECHA		
2	911/05	17.05.05		

ABAC0

IDIEM

ASINTOLAB

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	190/03	25.02.03	D.O.M. RECOLETA
12				
	-			
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS	190/03	25.02.03	ARQUITECTO
7	INFORME DEL REVISOR INDÉPENDIENTE			

5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS	190/03	25.02.03	ARQUITECTO
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS DECRETO EXENTO DE NO PAGO	4280/04	12.11.04	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
	DECRETO DE DEMOLICION	60/02	11.04.02	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
14	ACTA IDENTIFICACION CONSTRUCTOR	911/05	17.05.05	ARQUITECTO .
	CERTS, DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	877.616	13.04.05	A. ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	877.616	13.04.05	A. ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	874.812	13.04.05	A. ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	05.833	07.04.05	S.E.C.
16	INSTALACION DE GAS	1.789	05.05.05	S.E.C.
17	INSTALACION DE ASCENSORES			

1.2 - INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

INFORME ENSAYO LADRILLOS

ENSAYO COMPRESION HORMIGONES

INSTALACION DE CALEFACCION

TRATAMIENTO DE BASURAS

18

19

20

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
11							-	-
	WE'S I							

052.124

353.449-3

101-894 A

23.12.04

11.04.05

13.04.05

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

2	EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN
23	LOS CARDENALES PONIENTE № 407 ROL S.I.I. № 7249-12
24	DE PROPIEDAD DE ENEDINA DEL C. PALMA CONTRERAS
25	RUT Nº 4.858.933-2 DOMICILIADO EN LOS CARDENALES PONIENTE № 407
26	REPRESENTANTE LEGAL
27	RUT N° DOMICILIADO EN
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 23.221 Nº 26.844 AÑO 1986
	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION № 911/05
32	DE FECHA 17.05.05
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO
33	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 25,01 M2
34	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) D.F.L. № 2/59
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :
35	ARQUITECTO PROYECTISTA OSCAR ZACCARELLI VENDER RUT № 2.596.633-3
36	CALCULISTA LUIS ACUÑA MONSALVE RUT Nº 3.185.560-8
37	SUPERVISOR OSCAR ZACARELLI VENDER RUT Nº 2.596.633-3
38	REVISOR INDEPENDIENTE
39	CONSTRUCTOR ERNESTO JOHANSEN S. RUT № 8.689.440-8
	INSPECTOR TÉCNICO
41	Nota: SE RECEPCIONA VIVIENDA DE UN PISO PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
	SOCIALES Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, VILLA LOS HEROES DE LA CONCEPCION.
	EL PERMISO DE EDIFICACION ESTA ACOGIDO AL ART. 6.1.9 DE LA O.G.U. y C.
	40,1
12	PAGO DE DERECHOS DEC. EXENCIONDR DE INGRESO 4280/04 FECHA 12.11.04

RAUL PRADO DIAZ ARQUITECTO DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN CARLOS REYES VILLALOBOS
CION DE OBTANIMICIPALES
DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES

RBM/RPD/gfm.240805