



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	SANTA ALICIA Nº 2971	ROL Nº 4528-11	
24	DE PROPIEDAD DE MARIA PAZ BON SANCHEZ		
25	RUT Nº 8.026.743-6 DOMICILIADO EN SANTA ALICIA Nº2971		
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 34.209	Nº 26.890	AÑO 2003
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 02461/04		
32	DE FECHA 13.12.04		
	2.2.- LA(S) OBRA(S) RECEPCIONADA(S) CORRESPONDE(N) EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	78,75	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	DANTON GUERRERO ROMO	RUT Nº 5.437.063-6
36	CALCULISTA	DANTON GUERRERO ROMO	RUT Nº 5.437.063-6
37	SUPERVISOR	DANTON GUERRERO ROMO	RUT Nº 5.437.063-6
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL Nº
39	CONSTRUCTOR	DANTON GUERRERO ROMO	RUT Nº 5.437.063-6
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT Nº
41	NOTA : * SE RECEPCIONA VIVIENDA DE UN PISO CUMPLE, CON EL D.F.L Nº2/59.		
42	PAGO DERECHOS	15.154.-	ORDEN DE INGRESO Nº 0404945      FECHA 13.12.04



RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



CARLOS REYES VILLALOBOS  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/esa 20.01.05

X Maria Paz Bon  
Maria Bon.