




2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	RIO DE JANEIRO Nº 919 ESQUINA SANTOS DUMONT ROL Nº 1275-03, 04 y 05			
24	DE PROPIEDAD DE FONDO DE INVERSION PRIVADO NUEVO MIRADOR			
25	RUT Nº 99.538.120-6 DOMICILIADO EN PEDRO DE VALDIVIA Nº 624			
26	REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ALEMPARTE DIAZ Y JORGE CASTILLO ORTUZAR			
27	RUT Nº 4.773.833-4 DOMICILIADO EN PEDRO DE VALDIVIA Nº 624 5.196.205-2			
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 64177/47249/47250 Nº65203/44355 y 44356 AÑO 2003			
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 0549			
32	DE FECHA 28.03.05			
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 5.919,06 M2			
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) 19.537 y D.F.L. Nº2/59			
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	MIGUEL ALEMPARTE LYON	RUT Nº 9.981.488-8	
36	CALCULISTA	SPOERER Y ASOC. ING. LTDA.	RUT Nº78.817.690-2	
37	SUPERVISOR	MIGUEL ALEMPARTE LYON	RUT Nº 9.981.488-8	
38	REVISOR INDEPENDIENTE	BARROS Y BERMUDEZ ARQTOS.	RUT Nº 13-057	
39	CONSTRUCTOR	HERNAN SANTIBAÑEZ PETRIC	RUT Nº10.537.461-5	
40	INSPECTOR TÉCNICO	COTA INGENIERIA S.A.	RUT Nº96.861.500-9	
41	Nota: - SE RECEPCIONA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE 17 PISOS MAS SALA DE MAQUINA. - EL EDIFICIO CUENTA CON 82 DEPARTAMENTOS Y 35 ESTACIONAMIENTOS + 2 VISITAS (INC. 1 MINUSVALIDO)			
	40,1			
42	PAGO DE DERECHOS \$15.093.-	ORDEN DE INGRESO	430.431	FECHA 28.03.05



RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



CARLOS REYES VILLALOBOS  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

MIGUEL ALEMPARTE L.