



# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCIÓN DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

PARCIAL

TOTAL

DIRECCION DE OBRAS

NUMERO R.F.	FECHA
1 52	08 JUL 2005
SOLICITUD Nº	FECHA
2 719/04	27.09.04

## 1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

### 1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION <b>AMPLIACION</b>	750/03	26.08.03	D.O.M. RECOLETA
5	CERT. URB GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	CERT. REG. LEY Nº19.589	200/02	25.02.02	D.O.M. RECOLETA
	CERT. MEDIDAS CONTROL Y GESTION C.	719/04	27.09.04	CONSTRUCTOR
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	056268	25.03.04	SERVIU
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D.03-5796	09.12.03	A. ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	D.03-5796	09.12.03	A. ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D.03-5797	09.12.03	A. ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	06403	01.04.04	S.E.C.
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS CERTIFICADO CALIFICACION	07053	21.08.03	SESMA
	CERT. DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO	0504/05	24.05.05	PINTURAS RENNER CHILE S.A.

### 1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820/1831	05.11.04						
	1820/2227	30.12.04						



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	SAGRADO CORAZON Nº 317	S.I.I. Nº 472-03	
24	DE PROPIEDAD DE MIGUEL EDUARDO SARRAS JADUE		
25	RUT Nº 7.199.140-7	DOMICILIADO EN	PATRONATO Nº 341
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 17.439	Nº 22.833	AÑO 1973
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº		
32	DE FECHA		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	116,80	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA		
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JUAN ATALAH SAMUR	R.U.T. Nº 3.428.402-4
36	CALCULISTA	HUMBERTO LUNA CABEZAS	R.U.T. Nº 4.623.434-0
37	SUPERVISOR	JUAN ATALAH SAMUR	R.U.T. Nº 3.428.402-4
38	REVISOR INDEPENDIENTE		
39	CONSTRUCTOR	NICOLAS JADUE KUNCAR	R.U.T. Nº 6.609.680-7
40	INSPECTOR TÉCNICO		
41	Nota: - SE RECEPCIONA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE DOS PISOS		
	- EL CERTIFICADO DE CALIFICACION EMITIDO POR EL SESMA CALIFICA LA ACTIVIDAD DE BODEGA Y TALLER COMO INOFENSIVA.		
	- LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ES DE 189,33 m2.		
40,1	- LA PROPIEDAD CUENTA CON ARRIENDO MENSUAL DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EUSEBIO LILLO Nº 446.		
42	PAGO DE DERECHOS \$14.750.-	ORDEN DE INGRESO	0356046
		FECHA	12.04.04



RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/RPD/gfm. 060705

*Magdalena Pinto*



DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES