Recoleta

CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA

DIRECC	ION	DF	OB	RA	S
DIKECU	MIN	2	UUI	M.	u

PARCIAL	TOTAL X
NUMERO R.F.	FECHA
1 83	0.5 SEP 2005
SOLICITUD Nº	FECHA

12.07.05

1353/05

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1 CERTIFICADOS,	PERMISOS '	Y RECEPCIONES
1.1. 02.1111101.00	the state of the s	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	WANTED THE RESIDENCE OF SECURE ASSESSMENT OF SHARE	DALETT SPECIAL SECTION AND PROPERTY OF THE PERSON AND PROPERTY OF THE PERSON AND PERSON
Scattering of the same of the		

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
	PERMISO DE EDIFICACION 4.1	629/03	01.07.03	D.O.M. RECOLETA
-	4.2	526/04	20.07.04	D.O.M. RECOLETA
	4.3	344/05	24.06.05	D.O.M. RECOLETA
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS	629/03	01.07.03	ARQUITECTO
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA	S/N	21.07.05	JAIME UGARTE F. INGENIERO
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	ACTA CAMBIO DE PROFESIONAL	1353/05	12.07.05	PROPIETARIO
	CERT. MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION	1353/05	12.07.05	GONZALO MERANI B. CONSTRUCTOR
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	4.527	08.08.05	SERVIU
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-04-1518	24.08.05	A. ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	D-04-1518	24.08.05	A. ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-04-1517	24.08.05	A. ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	10.537	03.06.05	SEC
		02429	29.06.05	SEC
16	INSTALACION DE GAS INSTALACION DE ASCENSORES	12.447	06.07.05	SEC
18	INSTALACION DE CALEFACCION	03890-03891	20.05.05	SESMA
19	TRATAMIENTO DE BASURAS	011054	18.04.05	SESMA
20	OTROS PROTECCION AL FUEGO (PUERTAS)	S/N_	18.07.05	BRET A. DEWEY MADERAS BEAGLE S.
20	CERTIFICADO DE ASCENSORES	S/N_	06.05	ASCENSORES SCHINDLER S.A.
-	CERT. ENSAYO DE HORMIGONES	(SON 27)	12.07.04 al 1	1.02.05 LEMUC LTDA.

MES DE INSPECCION DE OBRAS

-	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
11	1820-1901							
	No.							

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

2 1	EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA				
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN				
23	AV. PERU № 802 ESQUINA DE MAESTA LIDIA TORRES ROL S.I.I. № 1175-10				
24	DE PROPIEDAD DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HANGA ROA II S.A.				
25	RUT Nº 77.822.920-K DOMICILIADO EN EL ROBLE Nº 1077				
26	REPRESENTANTE LEGAL SERGIO ABUMOHOR LOLAS				
27	RUT Nº 6.379.081-8 DOMICILIADO EN EL ROBLE Nº 1077				
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 52.087 Nº 56.848 AÑO 2002				
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE				
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.				
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION № 01353				
32	DE FECHA 12.07.05				
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO				
	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 4.882,29 M2				
34	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) Nº 19.537 y D.F.L. Nº 2/59				
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA				
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :				
	ARQUITECTO PROYECTISTA RAMON VALDES RUIZ Y CIA. LTDA. RUT № 78.425.010-5				
36	CALCULISTA CARLOS BASCUÑAN RUT № 7.100.444-9				
37	SUPERVISOR RAMON VALDES RUIZ Y CIA. LTDA. RUT № 78.425.010-5				
	REVISOR INDEPENDIENTE				
39	CONSTRUCTOR GONZALO MERANI BRAVO RUT Nº 6.927.845-0				
100000	INSPECTOR TÉCNICO JAIME UGARTE FRIAS RUT № 79.822.770-K				
41	Nota: SE RECEPCIONA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE 15 PISOS				
	Y DE: 65 DEPARTAMENTOS				
	44 BODEGAS				
	31 ESTACIONAMIENTOS				
	40,1 O2 ESTACIONAMIENTOS DE VISITAS				
42	PAGO DE DERECHOS 15.351 ORDEN DE INGRESO 0449123 FECHA 12.07.05				

RAUL PRADO DIAZ ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/RPD/gfm.050905

DIRECTOR CARLOS REVESTIL ALOR

DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES

CLAUTED FERNANTEZ