## Recoleta

## CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

## RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA

DIRECCION	DE	OBRAS

PARCIAL	TOTAL X
NUMERO R.F.	FECHA
1 11	2 6 ENE 2006
SOLICITUD Nº	FECHA

19.05.05

970

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO		CONTRACTOR OF STREET	
1	PERMISO DE EDIFICACION	200/04	18.03.04	DOM RECOLETA
	ART. 124 (L.G.U. y C.)	200/04	18.03.04	DOM RECOLETA
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			3
3	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE		ASSESSMENT OF A SECOND OF A SE	
3	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS	31		
	CERT. REGULARIZACION LEY 19.583	396/03	22.04.03	DOM RECOLETA
	CERTS, DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS	-		
20	OTROS			
	CERT. CALIFICACION	05579	10.07.01	SESMA (INOFENSIVA)
	INFORME TECNICO PROTECCION ESTRUCTURA	AT/812/05	21.12.05	SERWIN WILLIAMS CHILE S

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820/1168	08.06.04					36 11	-
	1820/1900	12.08.05						-
	1820/2169	21.11.05	-44,143,433					J.

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

2	EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA						
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN						
23	VICTOR CUCCUINI Nº 353 ROL S.I.I. Nº 3548 - 007.						
24	DE PROPIEDAD DE HERNAN ALFONSO RODRIGUEZ PEROT						
25	RUT Nº 8 824 211-4 DOMICILIADO EN AV. EL PÈRAL Nº 01323.						
26	REPRESENTANTE LEGAL						
27	RUT N° DOMICILIADO EN						
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 3090 № 3697 AÑO 1999						
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO						
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.						
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION № 970						
32	DE FECHA 19.05.05.						
-040	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO						
33	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 264,03 M2						
34	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. Y C.						
- Income	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA						
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :						
35	ARQUITECTO PROYECTISTA GUIDO NIETO CATALAN RUT № 13.346.138-8						
36	CALCULISTA NELSON SOTO NORAMBUENA RUT Nº 6-444-644-4						
37	SUPERVISOR GUIDO NIETO CATALAN RUT Nº 13.346.138-8						
38	REVISOR INDEPENDIENTE						
39	CONSTRUCTOR GUIDO NIETO CATALAN RUT Nº 13.346.138-8						
40	INSPECTOR TÉCNICO						
41	Nota: - SE RECEPCIONA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE DOS PISOS, ADOSADO EN SUS DESLINDES						
	ORIENTE Y PONIENTE.						
	- EL DESTINO ES TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.						
	- EL PERMISO DE EDIFICACION ESTA ACOGIDO AL ART. 124 DE LA LEY GENERAL DE						
	40,1 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, CON VENCIMIENTO EL 18.03.07.						
	- LOS ESTACIONAMIENTOS ESTAN RESUELTO EN LA PROPIEDAD (3 AUTOS MAS UNO DE CARGA						
	DESCARGA) LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ES DE 354, 63m2.						
	1						
-							

RAUL PRADO DIAZ

ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

DIFFECTOR CARLOS REVESTINGOS

DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES

RBM/plb. 240106.

9 MD M056050