

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCION DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

DIRECCION DE OBRAS

PARCIAL  TOTAL

1	NUMERO R.F. <b>162</b>	FECHA <b>21 SEP 2006</b>
2	SOLICITUD N° <b>1923</b>	FECHA <b>04.08.06</b>

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

N°	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION <b>(OBRA MENOR)</b>	<b>67-06</b>	<b>28.06.06</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS <b>CERT. RECEPCION FINAL</b>	<b>96-94</b>	<b>12.12.94</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	<b>ART. 124 (L.G.U. y C.)</b>	<b>67-06</b>	<b>28.06.06</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	<b>RECTIFICA CERT. CAMBIO DESTINO RESOL. SEC. 9ª</b>	<b>60-06</b>	<b>31.08.06</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS*	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS <b>CERT. CALIFICACION</b>	<b>01228</b>	<b>03.02.06</b>	<b>SEREMI DE SALUD R.M.</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

N°	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>1820-1523</b>	<b>06.09.06</b>						



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SAN GERARDO Nº 684</b>	ROL S.I.I. Nº <b>3465-15</b>	
24	DE PROPIEDAD DE	<b>SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES EL ARCANGEL S.A.</b>	
25	RUT Nº <b>96.627.520-0</b>	DOMICILIADO EN	<b>HUERFANOS Nº 1052</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL	<b>MARIO HADDAD GONZALEZ</b>	
27	RUT Nº <b>4.873.630-0</b>	DOMICILIADO EN	<b>HUERFANOS Nº 1052</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>69.136</b>	Nº <b>55.992</b> AÑO <b>1992</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº <b>1923</b>	
32	DE FECHA	<b>04.08.06</b>	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	<b>80,49</b>	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	<b>L.G.U. y C.</b>	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
36	CALCULISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
37	SUPERVISOR	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - <b>SE RECEPCIONA TECHADO DE PATIO EN UN PISO, ADOSADO EN SUS DESLINDES SUR, ORIENTE Y PONIENTE.</b>		
	- <b>LA RECEPCION ESTA ACOGIDA AL ARTICULO 124 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, CON VENCIMIENTO EL 28.06.2009.</b>		
40.1	- <b>SE RECTIFICO CERTIFICADO DE APROBACION DE CAMBIO DE DESTINO Nº06/06, SEGUN RESOLUCION SECCION 9ª Nº 60/06 DE FECHA 31.08.06 COMO "INDUSTRIA Y BODEGA INOFENSIVA".</b>		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$16.023.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>017834</b>	FECHA <b>04.08.06</b>



**RAUL PRADO DIAZ**  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



**DIRECTOR**  
CARLOS DEYES VILLA LOBOS  
ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES