



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>LIRCAY Nº 518</b>	ROL S.I.I. Nº	<b>3268 - 29</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>CAROLINA HERRERA BARRA</b>		
25	RUT Nº <b>10.771.795-1</b>	DOMICILIADO EN	<b>MANQUEHUE NORTE Nº460 DEPTO. 111</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>67.982</b>	Nº <b>69.262</b> AÑO <b>2003</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº	<b>02348</b>
32	DE FECHA	<b>27.09.06</b>	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	<b>264,31</b>	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	<b>L.G.U. y C.</b>	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJÉCUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>JOSE LUIS CARO REYES</b>	RUT.: <b>13.676.954-2</b>
36	CALCULISTA	<b>CRISTIAN ROJAS GRIBBELL</b>	RUT.: <b>9.397.135-3</b>
37	SUPERVISOR	<b>JOSE LUIS CARO REYES</b>	RUT.: <b>13.676.954-2</b>
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	<b>JOSE LUIS CARO REYES</b>	RUT.: <b>13.676.954-2</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADA EN SU DESLINDE ORIENTE Y GALPON ADOSADO EN SUS DESLINDES SUR, ORIENTE Y PONIENTE.		
	- SU DESTINO ES OFICINAS Y COMERCIO.		
	- LA CONSTRUCCION ESTA ACOGIDA AL ARTICULO 121 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y		
40,1	CONSTRUCCIONES, SEGUN ESCRITURA REPERTORIO Nº 1.723/06.		
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$16.103.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>0562961</b> FECHA <b>27.09.06</b>



**RAUL PRADO DIAZ**  
ARQUITECTO  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



**CARLOS REYES VILLALBA**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES