



# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

PARCIAL

TOTAL

DIRECCION DE OBRAS

NUMERO R.F.		FECHA
1	22	02 MAR 2006
SOLICITUD N°		FECHA
2	1435	21.07.05

## 1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

### 1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION <b>AMPLIACION</b>	564/04	10.08.04	DOM RECOLETA
	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>CERT. EDIFICACION ANTIGUA</b>	A - 31/03	30.09.03	DOM RECOLETA
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	58432	29.09.05	SERVIU
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D.05-3325	02.02.06	A. ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	D.05-3325	02.02.06	A. ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D.05-3324	02.02.06	A. ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	05268	30.03.05	SEC
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS <b>CERT. CUMPLIMIENTO ART.1.2.9 (O.G.U Y C.)</b>	1435	21.07.05	ARQUITECTO
	<b>RESOLUCION FAVORABLE (CABARET - SALA DE VENTAS)</b>	05804	14.02.06	SEREMI SALUD R.M

### 1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820-1925	22.08.05			1820-131	12.01.06		
	1820-2098	04.11.05						
	1820-2173	23.11.05						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	DOMINICA Nº 25	ROL Nº 581 - 01		
24	DE PROPIEDAD DE WERNER GUNZ SIEGEL			
25	RUT Nº 3.835.562-2	DOMICILIADO EN	DOMINICA Nº 25	
26	REPRESENTANTE LEGAL			
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN		
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 87.735	Nº 8.349	AÑO 1996	
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 01435			
32	DE FECHA 21.07.05			
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 74,30	M2		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)			
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA			
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº	14.461.781-9
36	CALCULISTA	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº	14.461.781-9
37	SUPERVISOR	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº	14.461.781-9
38	REVISOR INDEPENDIENTE			
39	CONSTRUCTOR	DANIEL MAURO MUR	RUT Nº	14.461.781-9
40	INSPECTOR TÉCNICO			
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE UN PISO ADOSADO EN SUS DESLINDES NORTE, ORIENTE Y PONIENTE.			
	- SU DESTINO ES PUB - RESTAURANT .			
	- LOS ESTACIONAMIENTOS SE RESUELVEN EN EL PREDIO (3 AUTOS)			
	40,1			
42	PAGO DE DERECHOS 15.351	ORDEN DE INGRESO	0448737	FECHA 21.07.05

  
**RAUL PRADO DIAZ**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

  
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
**DIRECTOR**  
 CARLOS REYES VILLALOBOS  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES