



CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

PARCIAL

TOTAL

DIRECCION DE OBRAS

	NUMERO R.F.	FECHA
1	33	21 MAR 2006
	SOLICITUD Nº	FECHA
2	2087	07.10.05

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA	
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO				
4	PERMISO DE EDIFICACION	4.1	227-05	12.05.05	DOM RECOLETA
		4.2	14-06	24.01.06	DOM RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.				
6	LIBRO DE OBRAS				
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE				
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA				
9	GARANTIAS				
10	OTROS ART. 124 (L.G.U. y C.)	227-05	12.05.05	DOM RECOLETA	
	CARTAS NOTARIALES	10.1	S/N	02.01.03	COLOMBIA Nº0576
		10.2	S/N	05.05.05	LOS MOLLES Nº0841
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA	
11	ESTADO DE PAVIMENTOS (GARANTIA)	47-05	05.10.05	MUNICIPALIDAD RECOLETA	
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-05-3396	23.09.05	A. ANDINAS	
13	EVACUACION DE AGUAS LLEUVIA	D-05-3396	23.09.05	A. ANDINAS	
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-05-3394	23.09.05	A. ANDINAS	
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	18.619	30.09.04	SEC	
16	INSTALACION DE GAS				
17	INSTALACION DE ASCENSORES				
18	INSTALACION DE CALEFACCION				
19	TRATAMIENTO DE BASURAS				
20	OTROS	AT-135/06	07.03.06	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.	
	CERT. CALIFICACION	05742	13.07.05	SESMA	
	CERT. CUMPLIMIENTO ART. 1.2.9	2087	07.10.05	ARQUITECTO (O.G.U. y C.)	

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS


	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	1820-2075	19.10.05						
	1820-386	31.01.06						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	COLOMBIA Nº 0580	ROL Nº 5090-39		
24	DE PROPIEDAD DE PABLO NAVARRO BOZO			
25	RUT Nº 4.181.058-0	DOMICILIADO EN COLOMBIA Nº 0580		
26	REPRESENTANTE LEGAL			
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN		
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	11.836	Nº 15.778	AÑO 1973
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 2087			
32	DE FECHA 07.10.05			
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	559,24	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C.			
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	WALDO GONZALEZ POBLETE	RUT Nº 7.259.437-1	
36	CALCULISTA	WALDO GONZALEZ POBLETE	RUT Nº 7.259.437-1	
37	SUPERVISOR	WALDO GONZALEZ POBLETE	RUT Nº 7.259.437-1	
38	REVISOR INDEPENDIENTE			
39	CONSTRUCTOR	WALDO GONZALEZ POBLETE	RUT Nº 7.259.437-1	
40	INSPECTOR TÉCNICO			
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADO EN SUS DESLINDES NORTE, ORIENTE Y PONIENTE.			
	- LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE IMPRENTA DIGITAL EN PLASTICO Y PAPEL ES CALIFICADA DE INOFENSIVA.			
40,1	- LA CONSTRUCCION ESTA ACOGIDA AL ART. 124 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, CON VENCIMIENTO EL 15.05.2008.			
	- LOS ESTACIONAMIENTOS ESTAN RESUELTOS EN EL PREDIO (2 AUTOS + 1 CARGA Y DESCARGA).			
	- EL PERMISO DE EDIFICACION Nº 250/87 SE DEMOLIO.			
42	PAGO DE DERECHOS \$15.552.-	ORDEN DE INGRESO	0471178	FECHA 07.10.05


RAUL PRADO DIAZ

ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION




MUNICIPALIDAD DE RECOLTA
DIRECCION DE OBRAS
CARLOS REYES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES