



# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

RECEPCION DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

PARCIAL

TOTAL

DIRECCION DE OBRAS

NUMERO R.F.	FECHA
1 134	23 MAR 2006
SOLICITUD N°	FECHA
2 2142	14.10.05

## 1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

### 1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3 CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4 PERMISO DE EDIFICACION <b>REG. AMPLIACION</b>	<b>103-93</b>	<b>11.08.93</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
5 CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6 LIBRO DE OBRAS			
7 INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8 INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9 GARANTIAS			
10 OTROS			
<b>CERT. RECEPCION FINAL</b>	<b>61-86</b>	<b>12.02.86</b>	<b>DOM CONCHALI</b>
CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11 ESTADO DE PAVIMENTOS			<b>CARTA NOTARIAL</b>
12 INSTALACION DE ALCANTARILLADO			<b>CARTA NOTARIAL</b>
13 EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			<b>CARTA NOTARIAL</b>
14 INSTALACION DE AGUA POTABLE			<b>SEC</b>
15 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	<b>19.688</b>	<b>20.10.05</b>	<b>SEC</b>
16 INSTALACION DE GAS			
17 INSTALACION DE ASCENSORES			
18 INSTALACION DE CALEFACCION			
19 TRATAMIENTO DE BASURAS			
20 OTROS			
<b>ACTA CAMBIO PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>2142-05</b>	<b>16.03.06</b>	<b>PROPIETARIO</b>

### 1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21 1820-2106	09.11.05						



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN				
23	PASAJE PAIPOTE Nº 3551		ROL Nº 1093-05		
24	DE PROPIEDAD DE BERTA MARIA OLIVARES BUSTOS				
25	RUT Nº 2.858.629-9	DOMICILIADO EN PJE. PAIPOTE Nº 3551			
26	REPRESENTANTE LEGAL MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS				
27	RUT Nº 10.358.990-8	DOMICILIADO EN PJE. PAIPOTE Nº 3551			
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 25.890	Nº 33054		AÑO 1980	
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO				
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 8º DE LA O.G.U.C.				
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 2142				
32	DE FECHA 14.10.05				
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO				
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 48,70				m2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)				
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:				
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	CLAUDIO ESPINOZA CAVIERES	RUT Nº 5.164.181-07		
36	CALCULISTA	CLAUDIO ESPINOZA CAVIERES	RUT Nº 5.164.181-07		
37	SUPERVISOR	ARIEL FERNANDEZ VIDAURRE	RUT Nº 2.896.898-1		
38	REVISOR INDEPENDIENTE				
39	CONSTRUCTOR	ARIEL FERNANDEZ VIDAURRE	RUT Nº 2.896.898-1		
40	INSPECTOR TÉCNICO				
41	Nota: SE RECEPCIONA REGULARIZACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN UN PISO. LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ES DE 84,70 m2.				
42	PAGO DE DERECHOS \$15.552.-	ORDEN DE INGRESO	0471575	FECHA	14.10.05

RAUL PRADO DIAZ  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES