CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

M
fini
THE PERSON NAMED IN
Ponte Bella

RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA

m	100 PC	00	LACI	E P	OBR	AC
1.01	RE	20.00	NUM	DE	UBR	A.

					200
179	A	POD.	C	A	
gade.	E.A.	14	1 .	23	PAR

11	TOT

TOTAL	I V
S PA I LARDA	1 /

NUMERO R.F.		FECHA			
1	140	3 1 MAR 2000			
	SOLICITUD Nº	FECHA			
2	0641	20.03.06			

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.	- CERTIFICADOS,	PERMISOS Y	RECEPCIONES

	DOCUMENTO		NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO				
4	PERMISO DE EDIFICACION (AMPLIACION)	4.1	59-06	17.02.06	DOM RECOLETA
	PERMISO DE OBRA MENOR	4.2	37-06	20.03.06	DOM RECOLETA
5	CERT, URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.				
6	LIBRO DE OBRAS				
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE				
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA				
9	GARANTIAS				
10	OTROS ART. 121 (L.G.U. y C.)		112-06	21.01.06	MUNICIPALIDAD RECOLETA
	INSCRIPCION ART. 121		7884-06	30.01.06	CONSERVADOR B. RAICES
770	CERT. REGULARIZACION LEY 19.532		643-05	05.10.05	DOM RECOLETA
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS		NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS				
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO		-	-	
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA				
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE		-		
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR		0278	28.03.06	SEC
16	INSTALACION DE GAS				
17	INSTALACION DE ASCENSORES		-		
	INSTALACION DE CALEFACCION				
19	TRATAMIENTO DE BASURAS				
20	OTROS				
DMINISTER .			1		

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21						Thirt and Postar		
			22	- 27				
1000								-

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN
23	EL SALTO Nº 2559 ROL S.I.I. Nº 3576-06
_	DE PROPIEDAD DE RICARDO ANTONIO NAVARRETE
5	RUT № 7 - 412 - 985 - 4 DOMICILIADO EN
6	REPRESENTANTE LEGAL
7	RUT N° DOMICILIADO EN
8	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 21.603 N° 26.229 AÑO 1983
9	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO
0	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.
1	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 0641
	DE FECHA 20.03.06
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO
3	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 19,21 M2
4	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C.
	5
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA
-	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :
5	ARQUITECTO PROYECTISTA JOSE SANTIBAÑEZ CALDERON RUT.: 6.499.634-7
	CALCULISTA JOSE SANTIBAÑEZ CALDERON RUT.: 6.499.634-7
7	SUPERVISOR JOSE SANTIBAÑEZ CALDERON RUT.: 6.499.634-7
8	REVISOR INDEPENDIENTE HERNAN CORREA RIESCO ROL.: 033 - 13
9	CONSTRUCTOR JOSE SANTIBAÑEZ CALDERON RUT.: 6.499.634-7
0	INSPECTOR TÉCNICO RUT.:
1	Nota: - SE RECEPCIONA AMPLIACION DE CONSTRUCCION EN UN PISO, ADOSADO EN SUS DESLINDES
	NORTE Y SUR.
	- SU DESTINO ES EDUCACIONAL (LA ESCUELA № 247, ISABEL RIQUELME SE UBICA EN LAS
	DIRECCIONES VICTOR CUCCUINI Nºs. 132, 152 Y AV. EL SALTO Nº 2559).
	40,1 - LA CONSTRUCCION ESTA ACOGIDA AL ARTICULO 121 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y
	CONSTRUCCIONES.
	- LOS PATIOS DE LA ESCUELA № 247 SE FUSIONAN. - LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ES DE 253,65 m2.
	PAGO DE DERECHOS \$15.722 ORDEN DE INGRESO 051614 FECHA 20.03.06

RAUL PRADO DIAZ ARQUIECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

plouble colile

DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES

RBM/RPD/gfm.300306