

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	EL ROBLE Nº 751	ROL S.I.I. Nº	3422-21
24	DE PROPIEDAD DE TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.		
25	RUT Nº 79.980.130-02	DOMICILIADO EN	EL ROBLE Nº 751
26	REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO H. QUEVEDO MENDEZ		
27	RUT Nº 6.027.851-01	DOMICILIADO EN	EL ROBLE Nº 751
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 38.278	Nº 40.157	AÑO 2002
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 0927		
32	DE FECHA 20.04.06		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	464,53	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	PAULINA JARPA GARCIA	RUT.: 11.895.848-9
36	CALCULISTA	LEONORA MORALES MOLINA	RUT.: 7.271.545-4
37	SUPERVISOR	PAULINA JARPA GARCIA	RUT.: 11.895.848-9
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	JORGE CHIROS QUEJADO	RUT.: 4.170.604-K
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA AREA NO RECEPCIONADA EN EL CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL Nº 14 DE FECHA 27.01.06 (OFICINAS Y SERVICIOS HIGIENICOS EN 1º PISO) DANDO ASI RECEPCIONADA EL TOTAL DEL EDIFICIO.		
	- EL DESTINO DE LA CONSTRUCCION ES BODEGA DE EQUIPOS PARA PINTAR.		
	40,1 - LOS ESTACIONAMIENTOS SE RESUELVEN EN EL PREDIO.		
42	PAGO DE DERECHOS \$15.707.-	ORDEN DE INGRESO 0522454	FECHA 20.04.06

RAUL PRADO DIAZ
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/RPD/gfm.250406



x Wilson Valdivia R.