

1. OBJETIVO DE OBRAS DE OBRA

2. QUE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN
HEROJE EDMIGIO SANDOVAL Nº 121 ROL S.U. Nº **7161 - 001**

3. PROPIEDAD DE **RODY MONTOYA LUENGO**

4. IDENTIFICACION **4.851.842-7** DOMICILIADO EN **HEROJE EDMIGIO SANDOVAL Nº121**

5. REPRESENTANTE LEGAL _____ DOMICILIADO EN _____

6. IDENTIFICACION _____ DOMICILIADO EN _____

7. PROPIEDAD FISICA DE LA OBRAS **15.024** Nº **19.436** AÑO **1986**

8. DEL PLAN INTERVENCION DE BIENES INMUEBLES DE SANTIAGO

9. TIPO DE OBRAS DE EDIFICACION **DE UN PISO EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.**

10. NÚMERO DE LA OBRAS **04.01.07** PLAN DE SEGURIDAD ACTA DE RECEPCION Nº **017**

11. NÚMERO DE LA OBRAS **04.01.07**

12. LA OBRAS RECEPCIONADA RESPONDE EN TODO AL PROYECTO APROBADO

13. SUPERFICIE DE EDIFICACION PROYECTADA EN DE **80,68** M2

14. SUPERFICIE DE EDIFICACION REALIZADA EN DE **L.G.U. y C.**

15. IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCION DE ESTA OBRAS

16. IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES CONTINUACION

17. NOMBRE DEL TRABAJADOR	ANDREA KORN VERDUGO	RUT:	10.500.141-K
18. NOMBRE DEL TRABAJADOR	ANDREA KORN VERDUGO	RUT:	10.500.141-K
19. NOMBRE DEL TRABAJADOR	ANDREA KORN VERDUGO	RUT:	10.500.141-K
20. NOMBRE DEL TRABAJADOR	---	ROL:	---
21. NOMBRE DEL TRABAJADOR	ANDREA KORN VERDUGO	RUT:	10.500.141-K
22. NOMBRE DEL TRABAJADOR		RUT:	

23. SE RECEPCIONA VIVIENDA DE UN PISO ADOSADA EN DESLINDE NORTE.
 PARTE DE LA CONSTRUCCION ESTA ACOGIDA AL ARTICULO 124 DE LA L.G.U. y C. CON FECHA DE VENCIMIENTO 01.12.2009.

24. VALOR DE DEFECTOS **\$16.071.-**

25. ORDEN DE INGRESO **585126**

26. FECHA **04.01.07**

Flor Fortes Bascunan
FLOR FORTES BASCUNAN
 ARQUITECTO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CARLOS REYES
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Claudia Antini
RBM/FFB/100107
12972232-0