



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>DOMINICA N° 185</b>	ROL S.I.I N°	<b>581-009</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>CHILECTRA S.A.</b>		
25	RUT N° <b>96.800.570-7</b>	DOMICILIADO EN	<b>SANTA ROSA N° 76, SANTIAGO</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>RAFAEL LOPEZ RUEDA</b>		
27	RUT N° <b>14.709.119-2</b>	DOMICILIADO EN	<b>SANTA ROSA N° 76, SANTIAGO</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>39.993</b>	N° <b>30.636</b>	AÑO <b>1988</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° <b>1287/07</b>		
32	DE FECHA <b>08.06.2007</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>125,13 M2</b>		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es <b>LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>MAURICIO MONTENEGRO JORQUERA</b>	RUT.: <b>12.067.931-7</b>
36	CALCULISTA	<b>MAURICIO MONTENEGRO JORQUERA</b>	RUT.: <b>12.067.931-7</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>MAURICIO MONTENEGRO JORQUERA</b>	RUT.: <b>12.067.931-7</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.: ---
41	<b>NOTA:</b>		
	- SE RECEPCIONA VOLUMEN DE CASINO Y OFICINAS DE 125,13 M2.		
	- LO ANTERIOR DA UN TOTAL RECEPCIONADO PARA LA PROPIEDAD DE 3.709,49 M2.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$16.265.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>0620615</b>	FECHA <b>08.06.07</b>

  
**RODRIGO BARROS McINTOSH**  
 ARQUITECTO  
 JEFE DEPTO. DE EDIFICACION

RBM/gfm.121007



  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES