



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA E		<b>BOMBERO RAMON CORNEJO</b>	
23	<b>NUÑEZ N° 0790</b>	ROL S II. N°	<b>5184-038</b>	
24	DE PROPIEDAD DE	<b>INVERSIONES E INMOBILIARIA DISAR</b>		
25	<b>RUT N° 79.981.800-0</b>	DOMICILIADO EN	<b>AV. PUMA N° 1439</b>	
26	REPRESENTANTE LEGAL	<b>HENRY BAKAL G.</b>		
27	<b>RUT N° 6.346.716-2</b>	DOMICILIADO EN	-----	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>14353</b>	<b>N° 15596</b>	<b>AÑO 2005</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°	<b>3048</b>	
32	DE FECHA	<b>04.12.07</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	<b>490,63 M2</b>		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es			
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTI			
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>MARIO GURFINKEL A.</b>	RUT.:	<b>7.935.933-5</b>
36	CALCULISTA	<b>JORGE ARANEDA GAJARDO</b>	RUT.:	<b>8.038.359-2</b>
37	SUPERVISOR	--	RUT.:	--
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.:	--
39	CONSTRUCTOR	<b>MARIO GURFINKEL A.</b>	RUT.:	<b>7.935.933-5</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	--	RUT.:	--
41	NOTA:			
	- SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS, ADOSADO EN SUS DESLINDES ORIENTE Y PONIENTE			
	(SE ADJUNTAN CARTAS NOTARIALES).			
	- DESTINO: ALMACENAMIENTO, OFICINAS			
	40,1			
42	PAGO DE DERECHOS \$ 17.110.-	ORDEN DE INGRESO	<b>661186</b>	FECHA <b>11.12.07</b>

*Flor Fortes Bascunan*  
**FLOR FORTES BASCUNAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/gfm.101207

MUNICIPALIDAD DE RECOLE  
 DIRECTOR  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECCION DE OBRAS  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

*avis ANAYA B*  
*11188060-3*  
*Shayma*  
*13/12/07.*