




2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>CHENA N° 565</b>	ROL S.I.I. N°	<b>678-012</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>INMOBILIARIA CERRO BLANCO LTDA.</b>		
25	RUT N° <b>76.324.810-0</b>	DOMICILIADO EN	<b>CHENA N° 565</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>JULIO ENRIQUE ABUAWAD JADUE</b>		
27	RUT N° <b>9.665.518-1</b>	DOMICILIADO EN	<b>CHENA N° 565</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>76404</b>	N° <b>72010</b>	AÑO <b>1996</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°		<b>3042/07</b>
32	DE FECHA <b>04.12.07</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>318,91</b>	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es ---		
	LOS PROFESIONALES RESPCNSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADÉ</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
36	CALCULISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADÉ</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADÉ</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	NOTA:		
	- SE APRUEBA DEMOLICION DE SUPERFICIE AFECTA A EXPROPIACION Y REMODELACION CON DESTINO TALLER INOFENSIVO.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS \$ <b>17.110.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>699190</b>	FECHA <b>04.12.07</b>

  
**NICOLAS HONORATO CRESPO**  
 ARQUITECTO  
 JEFE DEPTO. EDIFICACION (S)

  
**CARLOS REYES VIAL LOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NHCgfm.141207

  
**VICTOR KUNCAR**  
 12327895 K