



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>LA QUINTRALA Nº 2361</b>	ROL S.I.I. Nº	<b>3259 - 33</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROJAS</b>		
25	RUT Nº <b>6.657.583-7</b>	DOMICILIADO EN	<b>LA QUINTRALA Nº 2361.</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL ---		
27	RUT Nº --	DOMICILIADO EN	---
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>11713</b>	Nº	<b>14582</b> AÑO <b>2001</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº <b>3221/06</b>		
32	DE FECHA <b>22.12.06</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	<b>516,51</b>	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>L.G.U. Y C.</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>JUAN CARLOS DONGHI</b>	RUT.: <b>7.721.214-0</b>
36	CALCULISTA	<b>JUAN CARLOS DONGHI</b>	RUT.: <b>7.721.214-0</b>
37	SUPERVISOR	<b>JUAN CARLOS DONGHI</b>	RUT.: <b>7.721.214-0</b>
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>JUAN CARLOS DONGHI</b>	RUT.: <b>7.721.214-0</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADO EN SUS DESLINDES ORIENTE Y SUR (CARTAS NOTARIALES), ACOGIDO AL ARTICULO 124 DE LA L.G.U. Y C.		
	- SU DESTINO ES TALLER INOFENSIVO.		
	- LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA DOM		
40.1	EN VISITA DEL <b>31.02.07.</b>		
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$16.103.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>0578327</b> FECHA <b>22.12.06</b>

*Flor Fortes Bascuñan*  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

*RBM/p1b. 230207.*

*Linares Javero R*  
*Xlavero R*  
 26 - febrero - 2007