

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

DIRECCION DE OBRAS

PARCIAL  TOTAL

1	NUMERO R.F. <b>28</b>	FECHA <b>19 MAR 2007</b>
2	SOLICITUD N° <b>2902/06</b>	FECHA <b>20.11.06</b>

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

N°	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	398/05	13.07.05	DOM RECOLETA
		552/06	20.11.06	DOM RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>ARTICULO 122 L.G.U. y C.</b>	398/05	13.07.05	DOM RECOLETA
	<b>CUMPLIMIENTO ART. 1.2.9 (O.G.U. y C.)</b>	2902/06	20.11.06	ARQUITECTO
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-2005-3913	06.12.05	AGUAS ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	D-2005-3913	06.12.05	AGUAS ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-2005-3912	06.12.05	AGUAS ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	22702	02.12.05	SEC
16	INSTALACION DE GAS	4351	24.11.05	SEC
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>INFORME ENSAYO HORMIGONES</b>	639822	24.06.05	LEMUC LTDA.

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

N°	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>ORD. N°1820/2301/06</b>	<b>19.12.06</b>						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA


22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. COLOMBIA Nº 0599	ROL S.I.I. Nº	4984-19
24	DE PROPIEDAD DE JAIME DOMINGUEZ FUENZALIDA		
25	RUT Nº 5.397.291-8	DOMICILIADO EN	AV. COLOMBIA Nº 0599
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	60976	Nº 54710 AÑO 2004
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 2902		
32	DE FECHA 20.11.06		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	448,45	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	L.G.U. y C.	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JAIME DOMINGUEZ VILLANUEVA	RUT.: 13.922.022-6
36	CALCULISTA	JOAQUIN PEREZ GONZALEZ	RUT.: 11.652.392-2
37	SUPERVISOR	JAIME DOMINGUEZ VILLANUEVA	RUT.: 13.922.022-6
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	PATRICIO ROMO C.	RUT.: 11.633.743-6
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE 3 PISOS AISLADA CON DESTINO OFICINAS. EL P.E. Nº 398/05 ESTA ACOGIDO AL ARTICULO 122 DE LA L.G.U. y C. LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA DOM EN VISITA EL DIA 05.12.06.		
40,1			
42	PAGO DE DERECHOS \$16.152.-	ORDEN DE INGRESO 575639	FECHA 20.11.06

  
**FLOR FORTES BASCUNAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/FFB/gfm.140307



  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES