


2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	SALAS Nº 344 - 362	ROL S.I.I. Nº 464 - 29	
24	DE PROPIEDAD DE		
25	RUT Nº 96.819.890-4	DOMICILIADO EN	SALAS Nº 344 - 362
26	REPRESENTANTE LEGAL PAOLA CONTRERAS PORTALES		
27	RUT Nº 12.667.949-1	DOMICILIADO EN	SALAS Nº 344 - 362
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 41087	Nº 35886	AÑO 2004
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 479/07		
32	DE FECHA 07.03.07		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3. LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 481,13	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) L.G.U. y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOSE LUIS CARO R.	RUT.: 13.676.964-2
36	CALCULISTA	JOSE LUIS CARO R.	RUT.: 13.676.964-2
37	SUPERVISOR	--	RUT.: --
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	JOSE LUIS CARO R.	RUT.: 13.676.964-2
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - LA PROPIEDAD CUENTA CON CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD Nº A-22 DEL 03.11.97.		
	- SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE UN PISO ADOSADO EN SUS DESLINDES NORTE, ORIENTE Y PONIENTE, CON DESTINO COMERCIO .		
	- LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA D.O.M.		
40.1	EL DIA 15.03.07.		
42	PAGO DE DERECHOS \$16.135.-	ORDEN DE INGRESO 0601836	FECHA 07.03.07


FLOR FORTES BASCUÑAN
 ARQUITECTO
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN


CARLOS BEJES VILLALOBOS
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


 RBM/FFB/gfm.160307


Paola Andrea Contreras Portales
 RUT: 12.667.949-1