

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCION DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

**DIRECCION DE OBRAS**

PARCIAL



TOTAL



	NUMERO R.F.	FECHA
1	03	29 ENE ..
	SOLICITUD N°	FECHA
2	2193/06	05.09.06

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	342/06	29.08.06	DOM RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>SUBDIVISION PREDIAL RES. SEC. 6a.</b>	<b>27/06</b>	<b>06.10.06</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	<b>OBRAS DE URBANIZACION GARANTIZADAS</b>	<b>BOL. 22880</b>	<b>29.08.06</b>	<b>BANCO CORPBANCA</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS <b>GARANTIZADOS</b>	<b>20/379/06</b>	<b>06.10.06</b>	<b>TESORERO MUNICIPAL</b>
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	4093	22.09.05	AGUAS ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	4093	22.09.05	AGUAS ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	4092	22.09.05	AGUAS ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	04240	14.08.05	SEC
16	INSTALACION DE GAS	01528	15.04.05	SEC
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>CERTIFICADO INSPECCION TECNICA</b>	<b>01/06</b>	<b>06.09.06</b>	<b>CUERPO BOMBEROS CONCHALI</b>
	<b>PINTURA INTUMESCENTE</b>	<b>7403</b>	<b>07.03.05</b>	<b>PINTURAS CREIZET</b>
	<b>ENSAYO DE HORMIGONES</b>	<b>547487</b>	<b>09.06.05</b>	<b>DICTUC</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>1820/1672/06</b>	<b>21.09.06</b>						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>AV. RECOLETA Nº 1750</b>	ROL S.I.I. Nº <b>2467 - 06</b>	
24	DE PROPIEDAD DE <b>BANCO CORPBANCA</b>		
25	RUT Nº <b>97.023.000-9</b>	DOMICILIADO EN	<b>HUERFANOS Nº 1072 PISO 3.</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>CRISTIAN LOPEZ GAETE</b>		
27	RUT Nº <b>8.913.404-8</b>	DOMICILIADO EN	<b>HUERFANOS Nº 1072 PISO 3.</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>10.530</b>	Nº <b>12.223</b>	AÑO <b>2000</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº <b>2193/06</b>		
32	DE FECHA <b>05.09.06</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE <b>3.308,51</b>	M2	
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>HECTOR CASTRO JOERGER</b>	RUT.: <b>8.128.942-5</b>
36	CALCULISTA	<b>HECTOR CASTRO JOERGER</b>	RUT.: <b>8.128.942-5</b>
37	SUPERVISOR	<b>HECTOR CASTRO JOERGER</b>	RUT.: <b>8.128.942-5</b>
38	REVISOR INDEPENDIENTE	<b>JOSE VIA DORADO PALAPE</b>	<b>XXXX RUT.: 8.094.371-7</b>
39	CONSTRUCTOR	<b>HECTOR CASTRO JOERGER</b>	RUT.: <b>8.128.942-5</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	<b>LUIS CRISTIAN JARA CAMPOS</b>	RUT.: <b>8.341.328-k</b>
41	Nota: - SE RECEPCIONA EDIFICIO DE UN PISO MAS ALTILLO DE 3.308,51m2 CON DESTINO COMERCIO. - LAS OBRAS DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION QUEDAN GARANTIZADAS A TRAVES DE BOLETA DE GARANTIA Nº 22880/06 (CORPBANCA) Y Nº 0125019 (BCI) CON VENCIMIENTO AL 31.08.07. - SE ADJUNTA INFORME FAVORABLE DE RECEPCION Nº 56/06 DE FECHA 10.10.2006, DE JOSE VIA DORADO, INSCRITO EN 1a. CATEGORIA CON EL ROL 020 - 13.		
40,1			
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$16.103.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>0557942.-</b>	FECHA <b>05.09.06</b>



**RODRIGO BARROS McINTOSH**  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RBM/plb. 250107.



**CARLOS RIVERA VIAL ALOBOS**  
ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

*Elizabeth Balcázar*  
29/01/07.